


R7.2.3 電気工作物設備技術探究

山下電気保安管理事務所

誘導電動機等の等価回路 (T型、L型)

・ T型 (1図) 1相分



次端子のSみ $z = z_1 + \frac{z_{2s}}{1 + z_{2s}Y_0}$ (1)

次電流 $I_1 = \frac{V_1}{z} = \frac{1 + z_{2s}Y_0}{z_1(1 + z_{2s}Y_0) + z_{2s}} \cdot V_1$ (2)

T型等価回路 1図


$I_1' = \frac{V_1}{z_1(1 + z_{2s}Y_0) + z_{2s}}$ (3)

$I_1' = I_1 \times \frac{1}{z_{2s} + \frac{1}{Y_0}} = I_1 \times \frac{1}{1 + z_{2s}Y_0}$

$I_0 = \frac{z_{2s}Y_0 \cdot V_1}{z_1(1 + z_{2s}Y_0) + z_{2s}}$ (4)

1) ~ (4), (7) 1図の $g_0 = g_0$, $-db_0 = -db_0$

・ L型 (2図) 1相分



$I_1' = \frac{V_1}{z_1 + z_{2s}}$ (5)

$I_0 = V_1 Y_0 = V_1 (g_0 - db_0)$

L型等価回路 2図

(7) $I_1 = V_1 \left(Y_0 + \frac{1}{z_1 + z_{2s}} \right) = V_1 \left\{ \left(g_0 + \frac{g_1 + \frac{g_1'}{s}}{z^2} \right) - j \left(b_0 + \frac{b_1 + \frac{b_1'}{s}}{z^2} \right) \right\}$

$g_1 + \frac{g_1'}{s} = g_0 - db_0$, $z = \sqrt{\left(g_1 + \frac{g_1'}{s} \right)^2 + \left(b_1 + \frac{b_1'}{s} \right)^2}$ $\leftarrow z = z_1 + z_{2s}$

2図の力率は V_1 と I_1 の位相差 ϵ である (7) 式より

$\frac{V_1}{I_1} = \frac{1}{\left(g_0 + \frac{g_1 + \frac{g_1'}{s}}{z^2} \right) - j \left(b_0 + \frac{b_1 + \frac{b_1'}{s}}{z^2} \right)} = \frac{1}{A - jB}$ $\epsilon = \theta < \phi$

$\frac{V_1}{I_1} = z = z \angle \phi$

$\therefore \cos \phi = \frac{1}{A - jB} = \frac{A}{A^2 + B^2} = \frac{g_0 + \frac{g_1 + \frac{g_1'}{s}}{z^2}}{\left(g_0 + \frac{g_1 + \frac{g_1'}{s}}{z^2} \right)^2 + \left(b_0 + \frac{b_1 + \frac{b_1'}{s}}{z^2} \right)^2}$

22I1cos

1次入力 $P_1 = m_1 V I_1 \cos \phi$ (8)

※ 1次巻線 m_1 (相)

2次出力 $P_2 = m_2 (I_1')^2 \frac{1}{s}$ (9)

通常 $m_1 = 3$

1次銅損 $P_{1c} = m_1 (I_1')^2 r_1$

2次 $P_{2c} = m_1 (I_1')^2 r_2'$ 又 $P_{2c} = m_2 (I_2)^2 r_2$ である。

機械的損失 $P_M = m_1 (I_1')^2 \frac{1-\sigma}{\sigma} r_2'$ (この損失は m_2 に依存)

トルク $T = \frac{P_M}{\omega_m} = \frac{P_M}{2\pi m_s (1-\sigma)} = \frac{P_M}{2\pi \frac{f}{p} (1-\sigma)}$

$T = \frac{P}{2\pi s} \cdot m_1 (I_1')^2 \frac{k_2'}{\sigma}$ 以下に P は磁気回路損失

同期トルク (上記 T (N.m) を同期速度で回す時の値) は、

$T \times \omega_s = T \times 2\pi m_s = T \times 2\pi \frac{f}{p} = P_a = \frac{P_M}{1-\sigma}$

↑
2次銅

・ T は $T = \frac{P_M}{\omega_m}$ で計算して

$T = \frac{P_a (1-\sigma)}{\omega_s (1-\sigma)} = \frac{P_a}{\omega_s}$

∴ $T = \frac{P_a}{\omega_s}$ で計算出来る

又 $P_{2c} = \sigma P_a$ (2次銅損)

* δ (のび) の小さい範囲に於けるトルク T' は、上記より

$T' = P_a \approx m_1 V_1^2 \frac{\delta}{k_2}$ である。

$P_a = m_1 (I_1')^2 \frac{k_2'}{\sigma}$ で $I_1' = \frac{V_1}{\frac{k_2'}{\sigma}} = \frac{\delta V_1}{k_2'}$


$(I_1')^2 = \frac{\delta^2 V_1^2}{(k_2')^2}$

説明

$P_a = m_1 \frac{\delta^2 V_1^2}{(k_2')^2} \times \frac{k_2'}{\sigma} = m_1 \cdot V_1^2 \frac{\delta}{k_2'}$

$T' = P_a = m V_1^2 \frac{\delta}{k_2'}$ である。 $T' \propto \delta$ の関係。

δ の小さい範囲に於ける



R.7.2.3

最終的に $T_{max} = \frac{P_{amax}}{\omega_s}$ 自身の式 δ_m は次式 δ_m である。 δ_m は $P_a \in S$ の極大値である。

$$P_a = m_1 (I_1')^2 \cdot \frac{k_2'}{s} \quad \text{この } |I_1'| = \frac{V_1}{s} = \frac{V_1}{\sqrt{(r_1 + \frac{k_2'}{s})^2 + (x_1 + x_2')^2}}$$

$$P_a = m_1 V_1^2 \frac{k_2'/s}{(r_1 + \frac{k_2'}{s})^2 + (x_1 + x_2')^2} \quad (I_1')^2 = \frac{V_1^2}{(r_1 + \frac{k_2'}{s})^2 + (x_1 + x_2')^2}$$

$$P_a = \frac{m_1 V_1^2}{\frac{s}{k_2'} \{ k_2'^2 + 2k_2' r_1 + \frac{r_1^2}{s^2} + x_1^2 + 2x_1 x_2' + (x_2')^2 \}}$$

$$P_a = \frac{m_1 V_1^2}{\frac{r_1^2}{k_2'} s + 2k_2' r_1 + \frac{k_2'}{s} + \frac{s}{k_2'} (x_1 + x_2')^2} = \frac{m_1 V_1^2}{B(s)} \quad \text{である。}$$

式(1)で $\frac{d}{ds} B = 0$ とし、分母の極大値を δ_m とす。

$$\frac{dB(s)}{ds} = \frac{k_2'}{k_2'} - \frac{k_2'}{s^2} + \frac{(x_1 + x_2')^2}{k_2'} = 0$$

$$\frac{k_2' + (x_1 + x_2')^2}{k_2'} = \frac{k_2'}{s^2}$$

$$\delta_m = + \frac{k_2'}{\sqrt{k_2'^2 + (x_1 + x_2')^2}} \quad \text{電動極}$$

$$\delta_m = - \frac{k_2'}{\sqrt{k_2'^2 + (x_1 + x_2')^2}} \quad \text{発電極}$$

$\therefore \delta_m = \pm \frac{k_2'}{\sqrt{k_2'^2 + (x_1 + x_2')^2}}$ 時に P_{amax} で T_{max} である。 $\omega_s = 2\pi n_s$ 一定

式(2) P_a について

$$P_{a \max} = \frac{m_1 V_1^2}{\frac{\delta_m}{k_2'} \{ k_2'^2 + (x_1 + x_2')^2 \} + \frac{k_2'}{\delta_m} + 2k_2' r_1} = \frac{m_1 V_1^2}{(\pm \sqrt{k_2'^2 + (x_1 + x_2')^2}) + (\pm \sqrt{k_2'^2 + (x_1 + x_2')^2}) + 2k_2' r_1}$$

$$P_{a \max} = \frac{m_1 V_1}{2 \sqrt{k_2'^2 + (x_1 + x_2')^2}} \quad \begin{matrix} + \text{電動極} \\ - \text{発電極} \end{matrix}$$

$$\text{同様 } T_{max} = \frac{P_{amax}}{\omega_s}$$